

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9861004  
vom: 19.01.2026**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002278499**Besichtigt am:** 19.01.2026 09:20**Berichts-Nr:** 9861004**FIN:** VSSZZZ5F2R6505366Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	27.11.2023
Laufleistung:	47.741 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber
Farbe Dach:	Reflexsilber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

**» Dokumente & Wartung**

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

## » Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
4 Türen	Dynamiklenkung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	ECO-Funktion
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile - -
7-Gang-Automatikgetriebe	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
8 Lautsprecher ( passiv )	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konkav	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konkav	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Basic
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, blank	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Drei.-Automatikgurte vorn	Kategorie 0

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9861004  
vom: 19.01.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen vorn	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Ladedose
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Multifunktionskamera
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Sonderspezifikationen
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Spurhalteassistent
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Rückfahrkamerasytem (Ausf.2)	Ohne Stabilisator hinten
Mittelarmlehne vorn	Ohne Steckdose
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
MPV	Ohne Überführungsaurüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne UNECE CS&SU
Navigationsgerät-High	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Navigationssystem "+"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne zus. Warnleuchten
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Off Road	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Parklenkassistent
Ohne alternativ-Antriebssystem	Parklenkassistent (Servolenkung)
Ohne Anhängevorrichtung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Preisnachlass-Paket
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Privater Notruf
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand  
 Rechtsverkehr  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifendruckkontrolle  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor  
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet  
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment  
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
 Sonderpreis  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Staufach unter den Vordersitze(n)  
 Stoßfänger lackiert  
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Typzeichen und Firmenemblem  
 Variante Grundausstattung  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperrre elektronisch  
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung  
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung  
 Zierleisten blank

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm

**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

**» Gebrauchsspuren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZ5F2R6505366

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9861004  
vom: 19.01.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9861004  
vom: 19.01.2026



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9861004  
vom: 19.01.2026

2 - Dach - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

