



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002267282

**Besichtigt am:** 09.01.2026 14:50

**Berichts-Nr:** 9810079

**FIN:** WVGZZZ5N2NM170460



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CIU
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	05.01.2023
<b>Laufleistung:</b>	78.690 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Pyrit Silber Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Pyrit Silber Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.984 ccm
<b>Leistung:</b>	140 kW (191 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder und Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Grau-Titanschwarz-Flintgrau-Kristallgrau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	13.700 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Ferntriegelung	Bordwerkzeug und Wagenheber
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel schwarz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachreling schwarz
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dämpfung hinten, Basis 1
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Valencia" 8,5 J x 19 in Schwarz, Volkswagen R	Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H	Design-Paket Exterieur "Black Style"
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Drehstromgenerator 140 A
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airstop®-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Allradantrieb 4MOTION	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrerassistentenzpaket "Plus"
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegelgehäuse schwarz	Fahrprofilauswahl
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fertigungsablauf Mexiko
Bergabfahrrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

Gepäcknetz	Nicht Heissland
Gepäckraumabdeckung	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumauskleidung in Textil	Normal-Lackierung
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne 2. Batterie
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne Ablagenpaket/box
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aufkleber und Embleme
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlergrill	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sprachsteuerung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsaurüstung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mit Individualeinbau	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Radio
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlussleuchte	Reserverad gewichts- und platzsparend
	Reserverad gewichts- und platzsparend
	R-Line Ausstattung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schubbladen unter den Vordersitzen

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.

Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu ca.

90 % lichtabsorbierend

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, mit Design-Elementen in Schwarz

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H

Zierleisten schwarz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbereifung zulässig:** Ja**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5N2NM170460

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Nässe, Schnee/Eis

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810079  
vom: 09.01.2026



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



#### 2 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

inklusive Bremsbeläge

