



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002226941

**Besichtigt am:** 18.12.2025 09:49

**Berichts-Nr:** 9703933

**FIN:** WVGZZZ1T3PW006551



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Touran
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BWR
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	12.12.2022
<b>Laufleistung:</b>	75.473 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Uranograu
<b>Farbe Dach:</b>	Uranograu
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuggänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	12.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	14.900 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ablagefächer in der Dachkonsole	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Allergenfilter	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Frontantrieb
Auslieferung auf Winterrädern	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaudämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konkav	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Storm Grey	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung	Ohne Dynamic Drive Control
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne ECO-Funktion
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Erkennungsleuchten
Komfortausstattung	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffbehälter	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Multimedia im Fahrzeug
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Sonnenschutzrollo
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Sprachsteuerung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Modelljahreswechsel 2023 I	Ohne Überführungsaurüstung
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modelljahreswechsel 2023 LIX	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modelljahreswechsel 2023 LX	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Modelljahreswechsel 2023 V	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Modelljahreswechsel 2023 X	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modelljahreswechsel 2023 XIII	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modelljahreswechsel 2023 XLVI	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen 205/60 R 16
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifenkontrollanzeige
Notrufsystem eCall	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknau in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelverkleidung f.Automat- schaltung
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Schublade unter dem rechten Vordersitz  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent  
 Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Top-Komfortsitze vorn  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite  
 Warnleuchte für Waschwasserstand  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperrre elektronisch  
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 205/60 R 16 H  
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 205/60 R 16 H  
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ1T3PW006551

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9703933  
vom: 18.12.2025

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

