

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9550613
vom: 28.11.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002206576**Besichtigt am:** 28.11.2025 13:03**Berichts-Nr:** 9550613**FIN:** TMBJW7NP4P7021890Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	24.11.2022
Laufleistung:	122.118 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Business Columbus
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket (Ausführung 2)
12 Volt-Steckdose(n)	Chromrahmen um die Seitefenster
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
2-Speichen-Multifunktionsleiderlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	DAB - Digitaler Radioempfang
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dachreling, eloxiert
3 Schlüssel	Dachspoiler
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dämpfung hinten
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dämpfung vorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dekorleiste Dark Brushed
8 Lautsprecher (passiv)	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile - -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrerknieairbag
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungsstufe - Style	Fertigungsablauf Standard
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vordersitze	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzverstellung vom Fond	Gurtanlagensignalisation (für alle Passagiere)
Berganfahrassistent	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer "AERO"
	Hybrid-Antriebssystem PHEV
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9550613
vom: 28.11.2025

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Durchladeeinrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Garagentoröffner
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Generator
Komfortsitze vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lehnenertriegelung für Vordersitze
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Müdigkeitserkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonnenschutzrollo
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsaurüstung
Matrix-Beam	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Halter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne zusätzliche Bereifung
Motorenstart Standard	Optionsinfotainment (MIB3)
Navi Columbus + Web radio	Pannen-Set
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren hinten mit aut. Bremse Funktion
Nebelschlussleuchte	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Nicht Heissland	Preisstützung
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängevorrichtung	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallsschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
 Memory
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 TOP LED Rückleuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Umwelt bonus
 Variant/Avant
 Variante Hybrid
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrre elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Turbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	0,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	0,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
3	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP4P7021890

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9550613
vom: 28.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9550613
vom: 28.11.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen



3 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen



4 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9550613
vom: 28.11.2025

6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

