

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217758/1/26-11401	Data raportu	14-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/99393/25/12/16	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAJ8NX5PY071194
Marka, model	SKODA Octavia IV 20-24
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI Ambition DSG
Numer rejestracyjny	GD8G137
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	202 377 km
Data 1. rej./rok prod.	30-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	30-12-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu, Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer - Blokada przeciwruchomieniowa, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lampy przednie LED Basic, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Listwy wokół szyb w kolorze czarnym, matowe, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Poduszka powietrzna, centralna, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Regulacja wysokości przednich zagłówków, Schowek na kamizelkę odblaskową, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Trzy zagłówki tylne, Tylna kanapa składana i dzielona, Tylna światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne tylne, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7,5J z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier specjalny, Pakiet Selection, Pakiet Winter Basic

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 5	225/45 18 95V	6,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	225/45 18 95V	6,5 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 5	225/45 18 95V	5,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	225/45 18 95V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	150 - 500
2	Drzwi tylne lewe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.9
3	Słupek przed.(A) część zewn. L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.3
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
8	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Opona tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Opona tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1