

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217586/12/25-11401	Data raportu	23-12-2025
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98094/25/12/11	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8H71090A727423
Marka, model	BMW Seria 3 Touring [F31] 15-19
Typ, wersja	318d aut
Numer rejestracyjny	DW6AF43
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	214 695 km
Data 1. rej./rok prod.	08-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	09-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 16", V-Spoke 390, z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietnik tylny, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Odtwarzacz CD, Polska wersja językowa, System nawigacji satelitarnej Business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	2,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przednią	rozerwanie	WY	0.3
2	Pokrywa ozdobna koła przód R	niekompletna	WY	0.1
3	Pokrywa ozdobna koła tył L	niekompletna	WY	0.1
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
8	Lampa tylne LED, zew. R	zarysowanie		
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Inne 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lampa tylna wew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Lampa tylna wew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1