

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218077/2/26-11401	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Augustyniak (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04875/26/01/20	Miejsce oględzin	Prof. Adama Rożańskiego 28-30, 32-085...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SB1Z93BE30E341309
Marka, model	TOYOTA Corolla TS Kombi 18...
Typ, wersja	Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort
Numer rejestracyjny	WJ5707L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1798 ccm/72 kW
Stan licznika	192 407 km
Data 1. rej./rok prod.	25-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	14-01-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmiernych, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Miękkie materiały wykończeniowe, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spoiler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED (Basic), Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED, Lakier metalik, Pakiet Tech

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, WINTER V906	205/55 16 91H	5,8 mm
	lewe	YOKOHAMA, WINTER V906	205/55 16 91H	5,1 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, WINTER V906	205/55 16 91H	5,6 mm
	lewe	YOKOHAMA, WINTER V906	205/55 16 91H	6,4 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	1.1
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
5	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
6	Pas bezpieczeństwa przedni R	zmechacenie		
7	Pas bezpieczeństwa tylny boczny L	zmechacenie		
8	Pas bezpieczeństwa tylny boczny R	zmechacenie		
9	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
10	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
11	Gałka	zarysowanie		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
13	Tapicerka oparcia 1.rząd R	zmechacenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 11C2
02-342 Warszawa
Tel.: +48 22 / 501 61 00

Potwierdzenie do polisy / Umowy / Certyfikatu
Document of Confirmation of the policy /
Agreement / Certificate
Nr / No 22069/7013670
UG: 1900/22069/7020/2C25/501

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Potwierdzenie zawarcia / Certificate of concluding
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Motor Third Part Liability
Suma gwarancyjna szkód na osobie 29 876 400 złotych Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu 6 021 600 złotych
Guaranteed sum limit – casualty Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu 6 021 600 złotych
Guaranteed sum limit – property
Składka / Premium 1 934,00 zł
Assistance / Assistance 175,00 zł
Wariant / Insurance option Compensa ASS KOMFORT

Okres ubezpieczenia / Duration of insurance
od / from: 2026-01-25, godz 00:00:00 do / to: 2027-01-24, godz 23:59:59

Dane pojazdu / Data of vehicle

WJ5707L SB1Z93BE30E341309 Toyota, Corolla,
Nr rejestracyjny / Registration number Numer nadwozia/VIN / Body/Chassis Number Marka, model, typ pojazdu / Make, model, type of vehicle

Właściciel / posiadacz / Name of owner / user
Prime Car Management S.A.
Adres właściciela/posiadacza / Address
Polanki 80-308 Gdańsk

PKO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.
ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
NIP: 1070005776, REGON: 140740441
(3)

2026-01-22


Data wystawienia i jednostka wystawiająca / Date of certificate and the issuing unit

Zgłoszenie szkody: Infolinia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nr tel. 0 801 120 000 lub +48 22/501 61 00, Pomoc Assistance: nr tel. +48 22/532 84 46

PEŁNOMOCNIK PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Barbara Czechowska

podpis osoby upoważnionej / signature of an authorized person

Fot. 35
OC




Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz. górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Zderzak przedni cz. górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak przedni cz górna() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Koło kierownicy() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 66

Kanapa tyl.(.) - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Pas bezpieczeństwa przedni prawy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Pas bezpieczeństwa przedni prawy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70


Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2