

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148658	SKODA, Enyaq 21-24, Enyaq 60 62kWh				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	179/132	automatyczna	30 122	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD5L911	TMBJB7NY9PF021846		02-11-2023/2023	10-07-2026	biały/UNI

Data oględzin: 22-10-2025

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Alarm, Bluetooth, obsługa głosowa, CREW PROTECT ASSIST – aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu, Cyfrowy zestaw wskaźników, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, DAB (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej), DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dekor Alu brushed, Dodatkowy schowek dla pasażerów z tyłu, Drive Mode Select - wybór profilu jazdy, Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu), EBD, ESBS, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy, kolorowy 13 calowy, El. podnoszenie szyb - przód i tył z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem, Emergency Assist - automatyczna pomoc w nagłych wypadkach, FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 19 PROTEUS z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla Apple iOS, Funkcja coming and leaving home, Gniazda USB-C (2) z przodu, Gniazda USB-C (2) z tyłu, Gniazdo 12V, Gniazdo 230V, HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, Immobiliser, Kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania, Kabel do ładowania z gniazda 400V/16A oraz domowego 230V/10A, Kamera cofania, Kessy Full z funkcją Walk Away Locking, Kierownica 2-ramienna w skórze, podgrzewana Hands-On-Detection z manetkami zm. poziomu rekuperacji, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, LANE ASSIST – asystent pasa ruchu, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni Błękit Energy, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, MKB – Multi Collision Brake, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Możliwość ładowania prądem przemiennym do 11 kW (gniazdo Type 2), Możliwość ładowania prądem stałym do 120kW DC, Oświetlenie Ambiente, Parasol w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, RBC, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Ramka grilla, chromowana, Relingi dachowe - czarne, Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych tylnych drzwi, SIDE ASSIST- funkcja monitorowania martwego pola, SUNSET, Schowki na bokach przestrzeni bagażowej, System nawigacji,

Szyby boczne - dźwiękochłonne, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny (Adaptive Cruise Control), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Turn Assist - asystent skrętu, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne światło przeciwmgielne, Wycieraczka tylnej szyby, XDS+ - kompensacja podsterowności na zakręcie, Ładowarka do smartphoena, indukcyjna.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	235/55 19 101T	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	235/55 19 101T	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	235/55 19 101T	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	235/55 19 101T	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min., Poniżej min.), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (TAK), Zapalniczka/zaślepka (NIE), Klimatyzacja sprawna (TAK), Książka serwisowa (ELEKTRONICZNA), Instrukcja obsługi pojazdu (TAK), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (NIE DOTYCZY), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło zapasowe/dojazdowe (NIE DOTYCZY), Zestaw naprawczy koła (TAK), Dodatkowy komplet kół (NIE), Klucz do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Apteczka (NIE), Antena (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Oględziny w trakcie opadów deszczu brak możliwości dokładnej oceny stanu pojazdu z zewnątrz.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Spojler zderzaka tylnego	5LG8075684J9	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2