

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	412996/11/25-9573	Data raportu	12-11-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	12-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/85681/25/11/05	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFD00361580732
Marka, model	RENAULT Talisman 15-20
Typ, wersja	Talisman 1.6 Energy dCi Inten...
Numer rejestracyjny	WD1370R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/118 kW
Stan licznika	152 445 km
Data 1. rej./rok prod.	24-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-11-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i światła, Czujniki parkowania tył, Dostęp do usług interaktywnych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i części lędźwiowej oraz lędźwiową funkcją masażu, Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej, Funkcja automatycznej zmiany światła drogowych na mijania (AHL), Hamulec postojowy - automatyczny, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lampy tylne Full LED, Lampy z funkcją Follow me home, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z oświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Oświetlenie sufitowe LED, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył, Przygotowanie do montażu alarmu, Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii, System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania), System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System multimedialny R-Link 2 8,7 cala ekran, nawigacja, DAB, System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System wspomagania parkowania przód/tył, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej, Tempomat, Tylina kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Visio system - rozpozn. znaków sys. kontroli pasa ruchu + auto. zmiana światła drogowych na mijania, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne LED, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet City

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	245/45 18 100V	4,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	245/45 18 100V	4,5 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	245/45 18 100V	4,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	245/45 18 100V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcie/rozerwanie, innenieprawidłowe zamocowanie	WY	2.4
2	Światło do jazdy dziennej L	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
4	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Słupek środkowy (B) L	liczne, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		
12	Tapicerka oparcia 2.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Inne 1



Fot. 36

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Łótnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kanapa tyl. - Inne 2