

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9576302
vom: 02.12.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002214195**Besichtigt am:** 02.12.2025 11:39**Berichts-Nr:** 9576302**FIN:** VSSZZZ5F3R6524704Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	04.12.2023
Laufleistung:	21.392 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.300 KM

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Drei.-Automatikgurte vorn
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Dynamiklenkung
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Abgasendrohr hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Elektrische Heckklappe
Akrapovic-Abgasanlage	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Allradantrieb	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell- /beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Brillen-Ablage/Halter	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kategorie 0
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9576302
vom: 02.12.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Ladedose
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Multifunktionskamera
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Spurhalteassistent
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsaurüstung
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne UNECE CS&SU
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV Ateca 5-Türer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Warnleuchten
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Parklenkassistent
Nichtraucherausführung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Privater Notruf
Ohne Alu/Chrom-Paket	Radabdeckung Mitte
Ohne Anhängevorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Handbremshebelgriff	Schalthebelknopf Sport
Ohne Individualeinbau	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servoschließung Heckklappe
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
 höheneinstellbar
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportausstattung CUPRA VZ
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundausstattung
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbereifung zulässig:** Ja**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
2	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F3R6524704

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9576302
vom: 02.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9576302
vom: 02.12.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Smartrepair



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Ladekante: auslegen und polieren

