

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002244129**Besichtigt am:** 08.01.2026 12:19**Berichts-Nr:** 9797184**FIN:** VSSZZKNZNW002707Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AOP
Erstzulassungsdatum:	21.12.2021
Laufleistung:	65.239 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	GRAU
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Light & Style":dunkel getönte Scheiben mit Chrom, Ambientebeleuchtung, LED-Leuchten in den Türen innen	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
12 Volt-Steckdose(n)	-
17"-Ganzjahresreifen	Einparkhilfe
2 Leseleuchten vorn	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, TSI	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Ablageschale am Dachhimmel	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Feststellbremse
Ambientelicht Ausführung 1	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	FULL LINK
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar,separat beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Ganzjahresreifen 215/65 R17 99V (Polymerbeschichtung)
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Garantieverlängerung 2 Jahre/80.000 km
Batterie 320A (59Ah)	Gehobene Komfort-Ausstattung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung, manuell,für Vordersitze
Bordwerkzeug	Innenleuchte im Fußraum
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Doppelton-Signalhorn	Klimaanlage mit elektronischer Regelung
Drehstromgenerator 140 A	Komfortsitze vorn
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
	Kühlerschutzbretter

Kurzheck	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Kompensor
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lichtassistent
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Navigationsgerät
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnhen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sprachsteuerung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Müdigkeitserkennung	Ohne Trennwand
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Überführungsaurüstung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelschlussleuchte	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normal-Lackierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne "drive select"	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Ablagenpaket/box	Pannen-Paket/Mobilitätsreifen entsprechend der Rädergröße
Ohne alternativ-Antriebssystem	Privater Notruf
Ohne Anhängevorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruckkontrolle
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
Ohne Head-Up Display	Schublade unter dem linken Vordersitz
Ohne Heckspoiler	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Individualeinbau	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasytème/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
ohne Kennzeichenträger	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausstattung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und hinten (XC und FR)
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten blank

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Scheibenwischerarm hinten	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZKNZNW002707

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9797184
vom: 08.01.2026**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9797184
vom: 08.01.2026

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

Große Wartung



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9797184
vom: 08.01.2026

6 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Scheibenwischerarm hinten - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Abdeckung Wischerarm fehlt

