



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002230992

**Besichtigt am:** 15.12.2025 12:22

**Berichts-Nr:** 9674458

**FIN:** WVGZZZ5N0PM017739



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	16.12.2022
Laufleistung:	99.012 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	16.07.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	86.079 km
Restlauf bis Service:	17.100 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Chromleisten an den Seitenfenstern
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachreling silber eloxiert
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dämpfung hinten
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
8 Lautsprecher	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 180 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	ECO-Funktion
Allradantrieb 4MOTION	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Applikationen an Spiegel-einstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Mexiko
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbund Sicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Bergabfahrrassistent	Gepäcknetz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Ohne 2. Batterie
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne Ablagenpaket/box
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Head-up-Display	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Anhängevorrichtung
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Aufkleber und Embleme
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlergrill	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Lendenwirbelstützen vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Leuchte im Fußraum vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Linkslenker	Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Motorenstart Standard	Regensensor
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Reifendruck-Kontrollsystem
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Nebelschlussleuchte	Schalthebelknopf in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schubladen unter den Vordersitzen
	Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Seitenschutzleiste  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
 höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
 Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sport-Ausstattung  
 Sprachbedienung  
 Spurwechselassistent "Side Assist"  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
 Vorwahluhr  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
 Vorwahluhr  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn  
 in Silbergrau, Chromelemente hinten  
 Telefonschnittstelle  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Top-Komfortsitze vorn  
 Top-Paket  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear  
 View"  
 Variante co2  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 VWD Modelljahreswechsel  
 Warnleuchte für Waschwasserstand  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 (zusätzlich), Winterreifen  
 235/55 R 18 H



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 100 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 100 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 100 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 100 H	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2026**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumtürverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5N0PM017739

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(15.12.2025 19:59)

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9674458  
vom: 16.12.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Dellen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

