



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002280426

Besichtigt am: 03.02.2026 08:54

Berichts-Nr: 9969497

FIN: TMBLN7NSXM8062529



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVV
Erstzulassungsdatum:	28.09.2021
Laufleistung:	86.862 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynam.Fernlicht- Regulierung mit innenspiegel Automatischabblendbar+Regensensor mit Light Assist	DAB - Digitaler Radioempfang
"DRIVING MODE SELECT"(Fahrprofilauswahl)	Dachreling, schwarz
"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Dämpfung hinten,Basis 1
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose(n)	Diebstahlarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Leseleuchten vorn	Doppelboden im Kofferraum
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	-
Ablageschale am Dachhimmel	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Allradantrieb	ESC
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrerknieairbag
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außenpiegel links, konkav	Feststellbremse
Außenpiegel rechts, konkav	Formteilhimmel ungeteilt
Außenpiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenpiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Ausstattungspaket Columbus	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 380A (68Ah)	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumleuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
CLEVER DE	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kategorie 0	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Feuerlöscher
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter	Ohne Müdigkeitserkennung
Kurzheck	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sonder-Maßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestraukter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Adapter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Pannen-Set
Mit Multifunktionskamera	Parklenkassistent
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Radschrauben Standard
Mit Skisack	Radstand
Mit speziellem Aufkleber	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Normal-Lackierung	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Notrufsystem eCall	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2021
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder mit Abfallkorb
Typprüfland Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten blank
Zus.Rückstrahler (Turbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 V	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 V	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	8,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Motorhaube	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	175,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NSXM8062529

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026


6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Motorhaube - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9969497
vom: 03.02.2026

3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

