

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9589979
vom: 03.12.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002206803**Besichtigt am:** 03.12.2025 15:03**Berichts-Nr:** 9589979**FIN:** TMBAP8NXXNY081084Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVN
Erstzulassungsdatum:	24.08.2022
Laufleistung:	112.396 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	574 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Chrompaket
"Ergonomic basic seat" Safety	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung hinten, Basis 1
"SUNSET"	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen "PIANO BLACK"
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	El. einst., beheiz., klappbare, automat. abblendbare Aussen- und Innensp. mit Sens.mit Rahmen, "LIGHT AND RAIN ASSIST"
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Erhöhung der Serienkraftstoffreservefüllung (10L)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrerknieairbag
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrrassistent	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Besondere Innengeräuschaufdämpfung	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebsspannung 12 V	Halbleiter
Bordliteratur in Deutsch	Head-Up Display
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachsge wicht Ausführung 1

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9589979
vom: 03.12.2025

Höheneinstellung, manuell f. Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneinstellung	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem MHEV	Notrufsystem eCall+
Infotainment Columbus	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfort Paket 2	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenertriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Licht & Sicht	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luxusausstattung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Adapter	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Optionsinfotainment (MIB3)
Multipler Matrix-Beam	Pannen-Set
Navi Columbus + Web Radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahllicht beidseitig	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9589979
vom: 03.12.2025

- Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
- Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
- Reifendruckkontrolle
- Zus.Rückstrahler (Türbereich)
- Reifenlieferanten für EU Länder
- Zusätzliche Außengeräuschdämpfung
- Reise
- Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
- Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
- Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
- Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
- Schriftzugsatz in Grundausführung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
- Side Assist
- Sitzbezüge Stoff
- Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
- Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Sprachsteuerung
- Stabilisator vorn
- Standard-Klimazonen
- Standheizung mit Funkfernbedienung
- Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffserbstbefüllung 10L)
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- Steuerung (werksintern)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Stufenheck
- Tagesfahrlichtschaltung
- Tankdeckel
- Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
- Typprüfland Deutschland
- UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
- Virtuelles Pedal
- Wartungsintervallverlängerung
- Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
7	Motorhaube Dämmematte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen.

Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBAP8NXXNY081084

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9589979
vom: 03.12.2025

» Ansichtsfotos »



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9589979
vom: 03.12.2025

Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne






Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9589979
vom: 03.12.2025

5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



7 - Motorhaube Dämmematte - Beschädigt - Ersetzen

