



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002221727

Besichtigt am: 09.12.2025 12:47

Berichts-Nr: 9629443

FIN: WVGZZZA1ZNV053863



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | T-Roc |
| HSN / TSN: | 0603 / CED |
| Erstzulassungsdatum: | 07.12.2021 |
| Laufleistung: | 37.869 km |
| Nachweis Kilometerstand: | |
| Farbe: | Ravennablau Metallic |
| Farbe Dach: | Ravennablau Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.500 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeulgänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| "Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" | Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 3 Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußereren Rücksitzplätze | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 3 Kopfstützen hinten | Drehstromgenerator 140 A |
| 4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert | Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| 4 Türen | ECO-Funktion |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW | Einton-Signalhorn |
| 6 Lautsprecher | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches |
| Abgasendrohr seitlich, hinten | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Abgasnorm EU6 AP | Fahrerassistenzpaket "Plus" |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fahrprofilauswahl |
| Ambientebeleuchtung rot | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Anhängevorrichtung | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA- |
| Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar | Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | Fensterheber elektrisch |
| Außen-Sound Standard | Fernlichtregulierung "Light Assist" |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fertigungsablauf Standard |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Frontantrieb |
| Außenspiegel rechts, konkav | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend |
| Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe | Fußgängererkennung |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar |
| Batterie 420A (70Ah) | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Hinterachse "Standard" |
| Berganfahrrassistent | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank) |
| Betriebsspannung 12 V | Kältemittel R1234yf |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Kategorie 0 |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Bremsbelagverschleißanzeige | Keine Aktionsausführung |
| Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter |
| Dachhimmel schwarz | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser |
| Dachreling schwarz | |
| Dämpfung vorn | |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

| | |
|--|--|
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Sprachsteuerung |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Stabilisator hinten |
| Kurzheck | Ohne Steckdose |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Trennwand |
| LED-Rückleuchten dunkelrot | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg |
| LED-Scheinwerfer | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Linkslenker | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Mit Individualeinbau | Pedale in Edelstahl gebürstet |
| Mittelarmlehne vorn | Progressivlenkung |
| Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse | Radio |
| Modelljahreswechsel 2022 II | Radschrauben Standard |
| Modul Boden hinten Ausführung 7 | Radstand |
| Müdigkeitserkennung | Rechtsverkehr |
| Multifunktionsanzeige "Plus" | Regensensor |
| Multifunktionskamera | Regionscode "ECE" für Radio |
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder | Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Reifenkontrollanzeige |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht | Rückfahrkamera "Rear View" |
| Nebelschlussleuchte | Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Nicht Heissland | Rückstrahler in allen Türen |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Schaltgetriebe MQ 281 |
| Normal-Lackierung | Schalthebelknauf in Leder |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Scheibenbremsen hinten |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Schublade unter dem rechten Vordersitz |
| Ohne besondere Karosseriemeßnahmen | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne Elektromotor (Hybrid) | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn |
| Ohne Feuerlöscher | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem" |
| Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| Ohne Ladedose | Sport-Ausstattung |
| Ohne Ladekabel | Sportfahrwerk |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen | Sportsitze vorn |
| Ohne Multimedia" im Fahrzeug | Stabilisator vorn |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage | Standard-Klimazonen |
| | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass
in Wabenstruktur

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Winterpaket

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden

Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R
16 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Michelin | Vorne | Links | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 5,0 mm |
| Michelin | Vorne | Rechts | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 5,0 mm |
| Michelin | Hinten | Links | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 5,0 mm |
| Michelin | Hinten | Rechts | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2029**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Stoßfängerspoiler vorne links | Kratzer | Ersetzen |
| 2 | Motorhaube Dämmmatte | Loch | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV053863

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9629443
vom: 09.12.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Ersetzen



2 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen

