



**WDF44770313108213**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	260.720 km
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Restlauf bis Service</b>	27.100 km
<b>Typ/Modell</b>	Vito	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	12/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WDF44770313108213	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 2.143 ccm
<b>Erstzulassung</b>	13.11.2015	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Dunkelgrau
<b>Letzte Wartung</b>	04/2025, 256.160 km	<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Adblue) - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - erneuern
3	Multimediasystem	Radio - beschädigt - Wertminderung
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
6	Motorhaube	Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - Smart Repair
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung
9	Tür vorn links	Tür (Innen) - verformt - instandsetzen und lackieren
10	Tür hinten rechts	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
12	Tür hinten links	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
13	Verglasung	Frontscheibe mit Regensensor (Sichtbereich) - Steinschlag - erneuern
14	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair
15	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag - Smart Repair
16	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
17	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - Wertminderung
18	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
19	Instrumententafel	Kontrollleuchte (AutoLicht, Steuergerät, Leitungen defekt ?) - leuchtet - Diagnose durchführen
20	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Motor, NOX Sensoren defekt ?) - leuchtet - Diagnose durchführen

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug

## Fehlteile

Fehlteil
----------

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 01.01.2018
2	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 01.01.2021

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 109T	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 109T	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 109H	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 109H	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	225/55 R17 109H C	Sonstige	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Nutzfahrzeugspuren. Dauerregen.  
Fahrzeug hatte eine Werbebeklebung.

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand.  
Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Vito	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	260.720 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WDF44770313108213	<b>Erstzulassung</b>	13.11.2015

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	109 µm
2	Dachholm links	108 µm
3	Dachholm rechts	114 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	162 µm
6	Kotflügel rechts	108 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Schweller links	95 µm
9	Schweller rechts	101 µm
10	Seitenwand links	235 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	115 µm
13	Tür hinten rechts	105 µm
14	Tür vorne links	243 µm
15	Tür vorne rechts	111 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



**Abbildung 31:** Zusatzbereifung



**Abbildung 32:** Zusatzbereifung



**Abbildung 33:** Sonstiges



**Abbildung 34:** Sonstiges



**Abbildung 35:** Sonstiges



**Abbildung 36:** Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



**Abbildung 43:** Sonstiges



**Abbildung 44:** Sonstiges



**Abbildung 45:** Sonstiges



**Abbildung 46:** Sonstiges



**Abbildung 47:** Sonstiges



**Abbildung 48:** Sonstiges



**Abbildung 49:** Sonstiges



**Abbildung 50:** Sonstiges



**Abbildung 51:** Sonstiges



**Abbildung 52:** Sonstiges



**Abbildung 53:** Sonstiges



## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Instrumententafel: Kontrollleuchte (Adblue) - leuchtet - Diagnose durchführen



**Beschädigung #2:** Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern



**Beschädigung #2:** Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern



**Beschädigung #2:** Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern



**Beschädigung #3:** Multimediasystem: Radio - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Multimediasystem: Radio - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Multimediasystem: Radio - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimm...  
beschädigt - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Tür vorn links: Tür (Innen) - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn links: Tür (Innen) - verformt -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn links: Tür (Innen) - verformt -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart  
Repair



**Beschädigung #11:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Verglasung: Frontscheibe mit  
Regensensor (Sichtbereich) - Steinschlag - erneuern




**Beschädigung #13:** Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor (Sichtbereich) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #14:** Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #14:** Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #13:** Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor (Sichtbereich) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #14:** Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair




**Beschädigung #14:** Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #15:** Karosserie: A-Säule links - Steinschlag -  
Smart Repair



**Beschädigung #15:** Karosserie: A-Säule links - Steinschlag -  
Smart Repair



**Beschädigung #15:** Karosserie: A-Säule links - Steinschlag -  
Smart Repair



**Beschädigung #16:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #17:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #17:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #18:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #18:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #18:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #18:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #19:** Instrumententafel: Kontrollleuchte (AutoLicht, Steuergerät, Leitungen defekt ?) - leuchtet - Diagnose durchführen



**Beschädigung #18:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




**Beschädigung #18:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #20:** Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motor, NOX Sensoren defekt ?) - leuchtet - Diagnose durchführen



## Vorschadenfotos



### Schadensaufstellung (reparierte Vorschäden)


Kennzeichen: [REDACTED]

Fabrikat: MB Vito 119 CDI

2018 Heckklappe instand gesetzt / Stoßfänger hinten erneuert 1.500 €

2021 Schaden Seite links (Stoßfänger hinten / vorne, Scheinwerfer links, Kotflügel vorne links erneuert, Seitentür links und Seitenwand links instand gesetzt 6.200 €

**Vorschaden 1: Heck**



### Schadensaufstellung (reparierte Vorschäden)

Kennzeichen: [REDACTED]

Fabrikat: MB Vito 119 CDI

2018 Heckklappe instand gesetzt / Stoßfänger hinten erneuert 1.500 €

2021 Schaden Seite links (Stoßfänger hinten / vorne, Scheinwerfer links, Kotflügel vorne links erneuert, Seitentür links und Seitenwand links instand gesetzt 6.200 €

**Vorschaden 2: Seite links**