



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Übersicht

Auftrags-Nr:

1002224058

Besichtigt am:

09.01.2026 10:45

Berichts-Nr:

9810271

FIN:

WVWZZZ3CZPE007392



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	14.10.2022
Laufleistung:	92.262 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Florence-Braun - Titanschwarz/ Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.200 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen in Edelholz "Silver Birch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "London" 7 J x 17	Drehstromgenerator 180 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Ambientebeleuchtung	Elegance
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenfspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenfspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenfspiegel rechts, konkav	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ausströmer vorn, Spiegel-einstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Berganfahrrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumauskleidung in Textil
Dachhimmel in Titanschwarz	Gepäckraumboden aufstellbar
Dachhimmel in Titanschwarz	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling silber eloxiert	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Innenspiegel automatisch abblendend	Normal-Lackierung
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kältemittel R1234yf	Ohne 2. Batterie
Kategorie 0	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kindersicherung	Ohne CD/DVD für Navigation
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Differenzialsperre
Kopfairbagssystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Dynamic Drive Control
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne ECO-Funktion
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Feuerlöscher
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Garagentoröffner
Lederpaket "Nappa"	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Head-Up Display
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Kindersitz
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Ladedose
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Ladekabel
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
London 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Ohne Sonnenschutzrollo
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Uhr
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modelljahreswechsel 2023 IV	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modellpflege KW 22	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Motorenstart Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Netztrennwand	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nicht Heissland	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Reifenkontrollanzeige
- R-Line "Exterieur", Volkswagen R
- R-Line Heckspoiler im "R"-Styling in Wagenfarbe
- Rückfahrkamera "Rear View"
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
- Schalthebelknauf in Leder
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenbremsen vorn
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Seitliche Leisten unten in Chrom
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"
- Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Sport-Komfortsitze vorn
- Sprachbedienung
- Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
- Standard-Klimazonen
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
- Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Design-Blenden im Stoßfänger hinten
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Türverkleidung in Lederoptik
- Typprüfland Deutschland
- Variant
- Variante
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Verkehrszeichenerkennung
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
- Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
- Vordersitze beheizbar
- Vordersitze elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
- Vordersitze mit aktiver Klimatisierung
- Vordersitze mit elektrischer 12-Wege- Einstellung und aktiver Klimatisierung, Massagefunktion auf der Fahrerseite
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Wartungsintervallverlängerung
- Wegfahrsperre elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Merkantile Wertminderung

<b>Unfallfahrzeug:</b>	Ja
<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 19.095,89
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 20.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 39.095,89

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	493,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	223,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE007392

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9810271  
vom: 09.01.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

