



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002271405

Besichtigt am: 14.01.2026 15:28

Berichts-Nr: 9840522

FIN: WVGZZC1ZNY054003



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	31.01.2022
Laufleistung:	17.154 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reef Blue Metallic
Farbe Dach:	Reef Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"ACTIVE"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"ACTIVE"	Digitaler Radioempfang DAB+
"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Galway" 6 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Türen	ECO-Funktion
6 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegsleisten für Sondermodell
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahllicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel rechts, konkav	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gehobene Ausstattung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrrassistent	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Handschnuhfachklappe, mit Leuchte
Dachhimmel	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachreling schwarz	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Sondermodell	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Folienbeklebung
Kategorie 0	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Überführungsaurüstung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeizung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne zus. Dichtungen außen
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffsysteem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zusätzliche Bereifung
Kurzheck	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Pedale in Edelstahl gebürstet
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Radio
LED-Scheinwerfer	Radschrauben Standard
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Radstand
Lendenwirbelstützen vorn	Rechtsverkehr
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regensensor
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Regionscode "ECE" für Radio
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Mit Individualeinbau	Rückfahrkamera "Rear View"
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Müdigkeitserkennung	Schalthebelknauf in Leder
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen hinten
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Scheibenbremsen vorn
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Servolenkung
Normalsitze vorn	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sitzbezüge für Sondermodell
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne 2. Batterie	Sprachbedienung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Anhängevorrichtung	Stabilisator vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Standard-Klimazonen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
	Telefonschnittstelle
	Textilfußmatten vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Spotrepair
6	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Smart Repair
7	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Motorhaube (μm)	471,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY054003

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



3 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



5 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Spotrepair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840522
vom: 14.01.2026

6 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Smart Repair



7 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

