



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002199297

Besichtigt am: 21.11.2025 13:53

Berichts-Nr: 9502268

FIN: WAUZZZFYXP2149011



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	24.08.2023
Laufleistung:	31.384 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeulgänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.660 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.660 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Elektromechanische Servolenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abwicklung Serie	Erhöh.der Serienkraftstofferbefüllung
AdBlue-Tank	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Akzentflächen schwarz matt	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi drive select	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Ganzschutzhülle (System Konfektionshülle)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Basis	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtanlegekontrolle
Becherhalter	Halteassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckblende (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Innenbeleuchtung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kategorie 0
Dachspoiler	Kein Selbststabholer
Datenmodul Europa	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Keine Aktionsausführung
Dieselmotor	Kindersicherung, manuell
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußerer Fondsitze
Doppelton-Signalhorn	Klarglas
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Klimaautomatik
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz	Kofferraumbodenmatte
Einparkhilfe plus	Kopfstützen vorn
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug	Kraftstoffbehälter



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladeboden	Ohne Spurhalteassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Spurwechselassistent
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittstufe
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Heckleuchten	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorkonditionierung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Wandhalterung
Linkslenker	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mild-Hybrid	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	PKW-Ausführung
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro
Nicht Heissland	quattro mit ultra Technologie
Nichtraucherausführung	Räder der Serie
Normalsitze vorn	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Ohne Ablagepaket	Radschrauben Standard
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rechtsverkehr
Ohne Anhängevorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Belederung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	S line
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	S tronic (für Allrad)
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknaufl
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sonnenblenden vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	spezielles Typschild EU
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sportfahrwerk
	Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoff Synonym
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	3,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	3,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2028**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beschädigt	Lackieren
2	Reifen	Verschlissen	Erssetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZFYXP2149011

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9502268
vom: 21.11.2025






» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beschädigt - Lackieren

Kommentar

Vandalismus an den Türen VL und HL



2 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen vorne 3mm und ungleichmäßig abgefahren

