



WAUZZF20SN026420

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	10.013 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	5.200 km
Typ/Modell	A6 Avant	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZF20SN026420	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	31.01.2025	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Eine Probefahrt war im Rahmen der Begutachtung nicht möglich, da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Untersuchung zugeparkt war.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A6 Avant	Laufleistung (abgelesen)	10.013 km
Fahrgestellnummer	WAUZZF20SN026420	Erstzulassung	31.01.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	135 µm
2	Dachholm links	115 µm
3	Dachholm rechts	126 µm
4	Heckklappe/-tür	120 µm
5	Kotflügel links	189 µm
6	Kotflügel rechts	171 µm
7	Motorhaube	231 µm
8	Schweller links	88 µm
9	Schweller rechts	88 µm
10	Seitenwand links	114 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	111 µm
13	Tür hinten rechts	109 µm
14	Tür vorne links	188 µm
15	Tür vorne rechts	107 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube,
Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts,
Motorhaube, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube,
Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts,
Motorhaube, Tür vorne links