

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE Kompetenzzentrum West

Märkische Allee 39/41  
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
[www.gkk-gutachten.de](http://www.gkk-gutachten.de)  
 Email: [info@gkk-gutachten.de](mailto:info@gkk-gutachten.de)

## Verkaufsbericht



### Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.02.2026 durch SPITZKE SE Kompetenzzentrum West
Besichtigungsort	44894 Bochum, Brandwacht 10
Besichtigungsdatum	16.02.2026
Referenznummern	60180267

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZ5NZKM041249		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / Perleffekt
Hersteller	VW	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TDI Trendline	Laufleistung abgelesen	276.040 km
Erstzulassung	11.03.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

**Montierte Räder:**

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R16 103H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R16 103H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Firestone	215/65 R16 103H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Firestone	215/65 R16 103H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

**Allgemeines / Zustand**

<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. (2)
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 24.07.2024 bei km 199.315.

**Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten**

<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

**Fahrzeugzustand**

<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

**Fahrzeugstandort**

<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja  Nein  Nicht prüfbar  Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Frontklappe	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel konkav, rechts	Außenspiegel silber lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bremsassistent	Chromefassung Lichtschalter
Dachreling	Doppeltonhorn
Elektron. Differentialsperrre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterzierleisten schwarz
Frontscheibe Verbundglas getönt	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Knieairbag Fahrerseite
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multifunktionsanzeige Plus	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Auto-Hold-Funktion
Radstand 2787 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitz geteilt / klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Regensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓
Antennen-Diversity	✓	Audiosystem: CD-Player	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Business-Paket	✓
Winter-Paket	✓	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	✓	App-Connect	✓
Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	✓	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓
Fondbedienung Klimaanlage	✓	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	✓
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	✓	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓	Perleffekt-Lackierung	✓
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	✓	Steckdose 230V im Gepäckraum	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	✓		

## Wertbeeinflussende Faktoren

### Front

Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 31, Bild 32)  
Motorhaube Dämmmatte, fehlt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)

### Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22)  
Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)  
C- Säule rechts innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)

### Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)  
Rückleuchte links außen, beschädigt, ersetzen (Bild 29, Bild 30)  
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 27, Bild 28)

### Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 14)  
Fahrzeug innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten (Bild 17, Bild 18)

## Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Marzinek, David

Der Sachverständige, 18.02.2026

### Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

### Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

**Fotoanlage**




Bild 5



Bild 6

### Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

### Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13




Bild 14      Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

### Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Dämmmatte, fehlt, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, Dämmmatte, fehlt, ersetzen

### Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten

### Fotoanlage



Bild 19 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

### Fotoanlage



Bild 21 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

### Fotoanlage



Bild 23 C- Säule rechts, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 C- Säule rechts, innen, beschädigt, Smartrepair

### Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen




Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

### Fotoanlage



Bild 27 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

### Fotoanlage



Bild 29 Rückleuchte links, außen, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Rückleuchte links, außen, beschädigt, ersetzen

### Fotoanlage




Bild 31 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 32 Motorhaube, Steinschlag, lackieren