


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002237285
Besichtigt am: 16.12.2025 09:53
Berichts-Nr: 9680186
FIN: WVGZZZA1ZNV180253

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	17.10.2022
Laufleistung:	124.215 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	683 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Türen	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
6 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Anhängevorrichtung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fensterheber elektrisch
Außen-Sound Standard	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Johannesburg 7 J x 17 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/55 R 17
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißanzeige	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dachreling silber eloxiert	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	
Dämpfung vorn	

Komfortausstattung	Ohne Spurwechselassistent
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Stabilisator hinten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Steckdose
Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Rückstrahler in allen Türen
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schalthebelknauf in Leder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sportsitze vorn
Ohne Ladedose	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standard-Klimazonen
Ohne Sprachsteuerung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
	Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill

Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Motorhaube Dämmmatte	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	183,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	194,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	205,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV180253

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3





Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug






Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts





Lackstärke Tür vorne rechts


Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne









Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN






1 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren




Kommentar

PDC Sensor ,Lackaplatzung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Motorhaube Dämmmatte - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Unterhalb
-----------	-----------

