

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002224347**Besichtigt am:** 23.12.2025 08:51**Berichts-Nr:** 9728294**FIN:** TMBJM9NP1P7010881Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / ATG
Erstzulassungsdatum:	10.11.2022
Laufleistung:	49.788 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Ausstattungsstufe - Style
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" inkl. "SAFE" System	Batterie 380A (68Ah)
"KESSY FULL" mit Alarm und "SAFE" System	Batterie/Generator Kapazität Standard
"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"Virtual Cockpit"	Berganfahrassistent
12 Volt-Steckdose(n)	Betriebserlaubnis Nachtrag
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Bordliteratur in Deutsch
2-Speichen-Multifunktionsleiderlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Bordwerkzeug
2x USB vorne + 2x USB hinten	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
3 Schlüssel	Business Columbus
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Chrom-Paket (Ausführung 2)
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q	Chromrahmen um die Seitefenster
7-Gang-Automatikgetriebe	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
8 Lautsprecher (passiv)	DAB - Digitaler Radioempfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dachreling, eloxiert
Abfalleimer	Dachspoiler
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Dämpfung vorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Adaptives Fahrwerk DCC inkl. "DRIVING MODE SELECT"	Diebstahlarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
Aktive Reifenkontrollanzeige	Doppelton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Drehstromgenerator 180 A
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	ECO-Funktion
Assistenz & AHK	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konkav	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerknieairbag
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Formteilhimmel ungeteilt	Navi Columbus + Web radio
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Frontantrieb	Nebelschlussleuchte
Frontscheibenheizung	Netzprogramm
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Netztrennwand
Fußhebelwerk "Standard"	Nicht Heissland
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nichtraucherausführung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfort Plus	Ohne Feuerlöscher
Komfortsitz vorn	Ohne Garagentoröffner
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehneneinriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsaurüstung
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Uhr
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung
Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Adapter	Pannen-Set
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Preisstützung
Mit Halter	Progressive Lenkung
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Motorenstart Standard	Reifen 215/55 R17 94W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheit
 Side Assist
 Sitzbezüge - Alcantara/Leder
 Sitzbezüge in Alcantara
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
 und Sitztiefeneinstellung + mit Massagefunktion
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
 und Sitztiefeneinstellung
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschield
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Textilfußmatten "LOUNGE STEP"
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 TOP LED Rückleuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transport
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfland Deutschland
 USB in aut.abblendbarem Innenspiegel ohne Rahmen
 Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
 + Organiser + Alu-Querträger
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der 5.Türen(nur in der
 Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
8	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
9	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.269,56
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.269,56

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	472,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	186,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	175,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJM9NP1P7010881

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9728294
vom: 23.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugsicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9728294
vom: 23.12.2025



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts

Lackstärke Seitenwand hinten
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



9 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

