



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002272053

Besichtigt am: 13.01.2026 20:04

Berichts-Nr: 9831034

FIN: TMBEA6PJ5N4017963



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	03.01.2022
Laufleistung:	47.765 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	19.12.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	46.170 km
Restlauf bis Service:	28.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
"SMART LINK"	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
2x USB vorne (typ C data)	Fertigungsablauf Standard
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
3. Kopfstützen hinten mitte	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Frontantrieb
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. T{koda Surround	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
4 Türen	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
5-Gang-Schaltgetriebe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fußhebelwerk "Standard"
Abgaskonzept, EU6 AP	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Gepäckraumbeleuchtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Antenne nur für FM Empfang	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gurtanlagenignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Handbremshebelgriff in Leder
Aussenspiegel und T{griffe in Wagenfarbe	Handsuhfach Standard
Ausströmer	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie 320A (49Ah)	Heckspoiler
Bauteilesatz,-Deutschland	Hinterachse "Standard"
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Hinterachsge wicht Ausführung 1
Betriebserlaubnis Nachtrag	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Bluetooth	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Brillen-Ablage/Halter	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Paket	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung hinten	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dämpfung vorn	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dekor-Einlagen	Komfortausstattung
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen vorn
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kraftstoffbehälter
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
und Höheneinstellung	Kühlerschutzgitter
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Kurzheck
E-Call+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile	Lane Assist
--	LED-Hauptscheinwerfer
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	Leergewichtsbereich 1
Einton-Signalhorn	
Elektrisch verstellbare und beheizt. Aussenspiegel - lackiert in	
Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Regenschirm	ohne USB im Innenspiegel
Mittelkonsole	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionslenkrad	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zus. Dichtungen außen
Nicht Heissland	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normal-Lackierung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne "drive select"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Pannen-Set
Ohne Ablagekasten	Radio Bolero 8"
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Radschrauben Standard
Ohne Ablagenpaket/box	Radstand
Ohne Adapter	Radvollblendern
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Anhängevorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Dekorfolien/Embleme	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne ECO-Funktion	Remote Access 1 Jahr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	SBBR-Leuchte
Ohne Feuerlöscher	Schalthebelknopf-/Griff in Leder
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Halter	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Ladeböden	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Lichtassistent	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Mittelarmlehne vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Navigationsgerät	Servolenkung
Ohne Nebelscheinwerfer	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Sprachsteuerung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variante
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Antenne	Gebrochen	Ersetzen
9	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Reinigen
10	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
11	Sitzbezug hinten links	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	336,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	240,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	291,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	208,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	168,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ5N4017963

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen




2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

6 x 30mm



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




8 - Antenne - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Marderschaden



9 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen



10 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9831034
vom: 13.01.2026

11 - Sitzbezug hinten links - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

