

WV1ZZZ2HZDH013046

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	120.844 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	0 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	AMAROK	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	04/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WV1ZZZ2HZDH013046	<b>Leistung / Hubraum</b>	103 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	02.04.2013	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Grau
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
2	Unterlagen	Serviceheft (Kein Nachweis) - unvollständig - Wertminderung
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Dämpfer) - beschädigt - erneuern
4	Interieur	Innenraum (Laderaum) - verschlissen - Wertminderung
5	Karosserie	Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
7	Sonstiges	Fahrzeug - abweichend Auslieferungszustand - entfernen
8	Außenspiegel rechts	Außenspiegel - fehlt - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
10	elektrisches System	Batterie - leer - erneuern
11	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kein Motorstart mögl) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen
12	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
13	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
14	Interieur	Innenraum - verschlissen - Wertminderung
15	Heckbereich	Anhängerdose - verformt - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Bordwerkzeug

### Festgestellte Nachlackierungen



---

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/70 R16 110S	Sonstige	Ganzjahresreifen	10mm - 10mm	i.O.	
2	235/70 R16 110S	Sonstige	Ganzjahresreifen	10mm - 10mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	AMAROK	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	120.844 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WV1ZZZ2HZDH013046	<b>Erstzulassung</b>	02.04.2013

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Motorhaube	100 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment



Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Dämpfer) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - verschlissen - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - verschlissen - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - verschlissen - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - verschlissen - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - verschlissen - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Fahrzeug - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Fahrzeug - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Fahrzeug - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



**Beschädigung #8:** Außenspiegel rechts: Außenspiegel - fehlt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert)  
- verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn  
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert)  
- verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #15:** Heckbereich: Anhängerdose - verformt -  
erneuern