

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002236871
Besichtigt am:	18.12.2025 09:34
Berichts-Nr:	9697820
FIN:	WVGZZA1ZNV063808



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	15.12.2021
Laufleistung:	27.025 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Ravennablau Metallic
Farbe Dach:	Ravennablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Black Oak-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einton-Signalhorn
4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4 Leichtmetallräder "Mayfield" 7 J x 17	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstabilisierung
4 Türen	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
6 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6-Gang-Schaltgetriebe	Entfall Nebelscheinwerfer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten	Fahrerassistentpaket
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Ambientebeleuchtung weiß	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fensterheber elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängererkennung
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Batterie 320A (59Ah)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Scheinwerfer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dachhimmel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Komfortausstattung
Dämpfung vorn	Komfortsitze vorn
Dekoreinlagen "Limestone Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Rückleuchten
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-
 Ladebuchse
 Modul Boden hinten Ausführung 7
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dachreling
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Stabilisator hinten
 Ohne Steckdose
 Ohne Trennwand
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit
 Mittelarmlehne
 Rückstrahler in allen Türen
 Schaltgetriebe MQ200_GA
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Tracks 4"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass
in Wabenstruktur

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
4	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Polieren
5	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV063808

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(18.12.2025 09:34) Fahrzeug Außen regennass, Schadenerweiterung möglich

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





3 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Marderschaden vorhanden, prüfen






4 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Polieren



5 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

