


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002100323
Besichtigt am: 11.09.2025 12:52
Berichts-Nr: 9041878
FIN: WVGZZZ5NZNW409344



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	22.08.2022
Laufleistung:	33.685 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall Tire Mobility Set
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ergoActive Sitze vorn
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	e-Sound
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Batterie 340A (58Ah)	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug	Fußhebelwerk "Standard"
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gepäckraumboden
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumleuchte
Dachhimmel	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten, Basis 1	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9041878
 vom: 16.09.2025

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,
 Öffnungswinkel einstellbar
 Hybrid-Antriebssystem PHEV
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
 Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-
 Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kurzheck
 Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und
 Kurvenfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit
 Massagefunktion
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem
 Kurvenfahrlicht
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
 Ablagebox und Ausströmern hinten
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Generator
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Trennwand
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist" und "Side Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückleuchten
 Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und
 klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
 Safe-Sicherung
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
 Safe-Sicherung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrolies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfstand Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"
Umweltbonus
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung

» **Bereifung**

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9041878
vom: 16.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW409344

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9041878
vom: 16.09.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

