


## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002236947        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 17.12.2025 08:51  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 9686401           |
| <b>FIN:</b>           | TMBJW7NP6P7026606 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                         |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda                         |
| <b>Modell:</b>                      | Superb                        |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AUJ                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 13.12.2022                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 147.340 km                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     |                               |
| <b>Farbe:</b>                       | Moon-Weiss Metallic           |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Moon-Weiss Metallic           |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 115 kW (157 PS)               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang              |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teilleder                     |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz-Formhimmel in schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 3                             |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |             |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |             |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |             |

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drahtlos für Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

3-Speichen-MF-Lederlenkrad Sport, beheizb., mit Schaltwippen DSG, perforiert-schwarze Umnähung (grau für Sportline)

4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8

6-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Aktivkohlebehälter

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Alu Pedalen

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Ausstattungsstufe - Sportline

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vordersitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Columbus

Chrom-Paket

Climatronic mit Stalufregulierung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste SportLine mit Ambiente-Beleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -

Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr. 0EC.B / 0EK.A

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniefahrer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel-antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler (Version 3)

|                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hybrid-Antriebssystem PHEV                                           | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                              |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                              | Ohne CD/DVD für Navigation                                                      |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                 | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                    |
| Kältemittel R1234yf                                                  | Ohne Durchladeeinrichtung                                                       |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                             | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                              |
| Keine Aktionsausführung                                              | Ohne Feuerlöscher                                                               |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt                                 | Ohne Garagentoröffner                                                           |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                   | Ohne Generator                                                                  |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                       | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                                  |
| Kopfstützen für Vordersitze                                          | Ohne Head-Up Display                                                            |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                         | Ohne Kindersitz                                                                 |
| Kraftstoffbehälter                                                   | Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)                                        |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                    | Ohne Ladeboden                                                                  |
| Kühlerschutzgitter                                                   | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                         |
| Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)                                      | Ohne Müdigkeitserkennung                                                        |
| Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F                                     | Ohne Schmutzfänger                                                              |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                   | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                 |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist             | Ohne Sonnenschutzrollo                                                          |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling | Ohne Spurwechselassistent                                                       |
| Leergewichtsbereich 1                                                | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                             |
| Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum                                | Ohne Tilgergewicht Lenkrad                                                      |
| Leichtmetallräder "VEGA" 8Jx19" Anthrazite glanzgedreht              | Ohne Trennwand                                                                  |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen          | Ohne Überführungs-ausrüstung                                                    |
| Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1) | Ohne Uhr                                                                        |
| Linkslenker                                                          | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                              |
| Matrix-Beam                                                          | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                         | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                                |
| Mit Halter                                                           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                |
| Mit Multifunktionskamera                                             | Ohne zusätzliche Bereifung                                                      |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                         | Optionsinfotainment (MIB3)                                                      |
| Mittelarmlehne vorn                                                  | Pannenset                                                                       |
| Mittelkonsole                                                        | PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion |
| Motorenstart Standard                                                | Preisstützung                                                                   |
| Navi Columbus + Web radio                                            | Radschrauben Standard                                                           |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte                                 | Radstand                                                                        |
| Nebelschlussleuchte                                                  | Rechtsverkehr                                                                   |
| Nicht Heissland                                                      | Regionscode "ECE" für Radio                                                     |
| Nichtraucherausführung                                               | Reifen 235/40 R19 96W                                                           |
| Normal-Lackierung                                                    | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                          |
| Notrufsystem eCall+                                                  | Reifendruckkontrolle                                                            |
| Ohne Adapter                                                         | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment                             |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                               | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                                     |

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
 Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schriftzugsatz  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Teilleder  
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory  
 und Sitztiefe- Einstellung  
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory  
 und Sitztiefeinstellung  
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung  
 und Airbagschild  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sport-Komfortsitze vorn  
 Sprachsteuerung  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung mit Funkfernbedienung  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Standard  
 Textilfußmatten  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Umwelt bonus  
 Variant/Avant  
 Variante Hybrid  
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht  
 Funktion inkl. Welcome Effekt  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zierleisten schwarz  
 Zus.Warnleuchten (Türbereich)

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 W | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 W | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 W | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 W | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                   |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne                    | Steinschlag          | Lackieren                             |
| 2  | Außenschweller links                | Delle(n)             | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                             |
| 4  | Heckklappenverkleidung              | Kratzer              | Smart Repair                          |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil               | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Sitzbezug vorne links | Verschlissen         | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)                 | 191,0     |
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)            | 196,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW7NP6P7026606

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**



Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer


 Räder - Rad montiert vorne  
links

 Räder - Rad montiert vorne  
rechts



 Räder - Rad montiert hinten  
links

 Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne  
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren




2 - Außenschweller links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

