

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002247652
Besichtigt am: 12.01.2026 15:50
Berichts-Nr: 9822853
FIN: TMBJW8NX5PY010221

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	05.09.2022
Laufleistung:	74.459 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Doppelton-Signalhorn
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dreip. Automatikgurte v.o.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Türen	-
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einparkhilfe vorn und hinten
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Einstiegleisten in den Türausschnitten
6-Gang-Automatikgetriebe	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrerkniefahrer
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer "AERO"
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Basis 1	Infotainment Columbus w/o VC
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen, Alu	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktionshilfe	Keine Aktionsausführung
	Kindersicherung, manuell



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfortausstattung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist (ohne HOD)
LED- Hauptscheinwerfer
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
Mit Multifunktionskamera
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 4
Navi Columbus + Web Radio
Nebelscheinwerfer
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Nicht Heissland
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Notrufsystem eCall+
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ohne Halter
Ohne Head-Up Display
Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sitzheizung
Ohne Skisack
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R17 91V
Reifendruckkontrolle
Reifenlieferanten für EU Länder
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
8	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachholm rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Türdichtung vorne rechts	Gerissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9822853
 vom: 13.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.300,89
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.300,89

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	204,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX5PY010221

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio






» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken




3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen


5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair




6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren



8 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9822853
vom: 13.01.2026

3 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Türdichtung vorne rechts - Gerissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

