

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218068/2/26-11401	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06374/26/01/26	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KNADB518AM6565006
Marka, model	KIA Rio Hatchback 20-23
Typ, wersja	Rio 1.2 M
Numer rejestracyjny	DW2XU31
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/62 kW
Stan licznika	84 462 km
Data 1. rej./rok prod.	19-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	19-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym, obramowanie lakierowane w kolorze srebrnym, Automatyczne włączanie świateł, Bluetooth, CBC - System kontroli hamowania w zakręcie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El. podnoszenie szyb przód z auto góra/dół oraz sys.bezpieczeństwa po stronie kierowcy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Eco Dynamics – system automatycznego wyłączania i włączania silnika podczas postoju, Kierownica wielofunkcyjna, gniazdo USB, Kieszonka w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Pokrywa przestrzeni bagażowej, Radio MP3, RDS, DAB, 4 głośniki, Regulacja podświetlenia zegarów, Regulacja wysokości zagłówków, SLS - System stabilizacji toru jazdy podczas hamowania, Schowek na okulary, System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Termometr zewnętrzny, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne spojler, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5 dla komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88H	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88H	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88H	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła przód L	rysa/odprysk		

2	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
---	---------------------	--------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zapalona kontrolka TPMS.



Fot. 38
Przebieg.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kołpak przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1