

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218109/2/26-11401	Data raportu	04-02-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102810/25/12/29	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJR7NXXNY057047
Marka, model	SKODA Octavia IV Kombi 20-24
Typ, wersja	Octavia 1.5 TSI ACT Ambition
Numer rejestracyjny	WD3597S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	116 054 km
Data 1. rej./rok prod.	05-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	05-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie bagażnika, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE), Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier specjalny, Pakiet Selection

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/55 17 95V	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/55 17 95V	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/55 17 95V	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	205/55 17 95V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	3.3
2	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
3	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	ubytki materiału		
8	Zaślepka klamki zew. drzwi przednich R	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
10	Nakładka pokryw tylnych dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa




Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny cz górna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 80

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 86

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3