

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218063/2/26-11401	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/00868/26/01/07	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	1C4NJCD16MPN08154
Marka, model	JEEP Renegade 18-
Typ, wersja	Renegade 1.3 GSE T4 Turbo L...
Numer rejestracyjny	WE4K395
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/110 kW
Stan licznika	77 845 km
Data 1. rej./rok prod.	27-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	27-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABA - zaawansowany system hamowania awaryjnego, Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning plus), Asystent ruszania pod górę, Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki przód, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach, fotel pasażera w 4, Fotel pasażera - oparcie składane na płasko, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Gniazdo USB, dodatkowe, HDC - asystent zjazdu ze wzniesienia, Hamulec postojowy - elektroniczny, Kierownica skórzana, Kierownica ze sterowaniem radia i Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników, Kolumna kierownicy manualnie regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Moduł Mopar Connect, Ogranicznik prędkości, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe - tył, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, przód i tył, Przedni podłokietnik ze schowkiem, przesuwany, Radio cyfrowe - Digital audio broadcast (DAB), Relingi dachowe, czarne, Stop & start (s&s), System Mopar Connect, System kontroli trakcji, System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem, System multimedialny Uconnect 7.0 - 7 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring, System rozpoznawania znaków drogowych + Inteligentny Asystent Prędkości, System unikania kolizji czołowych (forward collision mitigation plus), Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uconnect LIVE, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe, Pakiet Funkcjonalny II, Pakiet LED, Pakiet PARKING, Pakiet Zimowy, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION	215/60 17 100V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	215/60 17 100V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION	215/60 17 100V	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	215/60 17 100V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Rama drzwi, przód L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1

2	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
3	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
6	Zderzak, róg R	zarysowanie		
7	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie		
8	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		
9	Tapicerka drzwi, przód L	ubytki materiału		
10	Tapicerka drzwi tylnych L	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1