

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	419167/1/26-9573	Data raportu	14-01-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	14-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/01996/26/01/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJC81BGPJ430443
Marka, model	HYUNDAI Tucson 20-24
Typ, wersja	Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2...
Numer rejestracyjny	WD4507T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/110 kW
Stan licznika	52 229 km
Data 1. rej./rok prod.	29-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS+ESC, Alarm, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent podążania po pasie ruchu (LFA), Asystent ruszania pod górę (HAC), Asystent stabilizacji przyczepy (TSA), Asystent unikania kolizji czołowych, z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu, tył, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dzwignia zmiany biegów obszyta skórą, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gazetowniki w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Głośniki w drzwiach, przód i tył, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40, Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika, Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie, Kierownica obszyta skórą, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Lakier uni, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Ogranicznik prędkości, Opony Continental, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje, Port USB do ładowania, Port USB w konsoli centralnej, Port USB x2 z boku konsoli centralnej, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (mijania i drogowe), Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek pod podłogą bagażnika, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW), System multimedialny, z ekranem dotykowym 8", DAB, łączność z AppleCarPlay oraz Android Auto, System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy eCall, Szyba czołowa akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby boczne tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył, Zamek centralny, Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25", Zestaw naprawczy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne, tył, Światła trzecie LED STOP, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych R	rysa/odprysk	WY	0.2
2	Listwa ozdobna zderzaka	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.8
3	Oslona spoilera pokrywy tylnej, górna R	pęknięcie/rozerwanie, brak	WY	0.4
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Listwa ochronna ściany bocznej R	rysa/odprysk		
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

The photograph shows a car service book with two pages visible. The left page is titled 'REJESTRACJA SPRZEDAŻY' (Registration of Sale) and contains the following information: Model: TUCSON, Nr nadwozia (VIN): TMATC81BGP1430443, Data sprzedaży: 20-12-2023. The right page is titled 'PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻY' (Pre-sale Inspection) and contains: Model: TUCSON, Nr nadwozia (VIN): TMATC81BGP1430443, Data przeglądu: 20-12-2023, Stan licznika (km): 6. Below the inspection page, there is a section for 'WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI' (General Warranty Conditions). At the bottom of the left page, there is a stamp for 'Grupa Karlik Spółka Jawna' and a signature. At the bottom of the right page, there is a stamp for 'CAT Maszyny Polska Sp. z o.o.' and a signature.

Fot. 29


Książka serwisowa – dane

The photograph shows a car service book with two pages visible. The left page is titled 'PRZEGLĄD' (Inspection) and contains the following information: Przebieg (km): 46520, Data: 01/11/25, Podpis: [Signature]. The right page is titled 'PRZEGLĄD' (Inspection) and contains the following information: Przebieg (km): [Blank], Data: [Blank], Podpis: [Blank]. Below the inspection pages, there is a section for 'NASTĘPNY PRZEGLĄD' (Next Inspection) with fields for 'Przebieg' (km) and 'Data'. At the bottom of the left page, there is a stamp for 'GRUPA PGD' and a signature. At the bottom of the right page, there is a stamp for 'Pieczeń ASO Hyundai' and a signature.

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - Inne 2



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Fotel prz. lew. - Inne 1