

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002064152
Besichtigt am:	04.09.2025 11:21
Berichts-Nr:	8978650
FIN:	VSSZZZKJ9PR138860



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	23.06.2023
Laufleistung:	57.572 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschtsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Fertigungsablauf Standard
Abwicklung Serie	Formteilhimmel ungeteilt
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Antenne für AM/FM Empfang	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Armaturentafel Standard	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel links, konvex	FULL LINK, nur USB und WLAN
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Ausströmer	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	Komfortpaket (mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, ohne Regensensor)
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Einparkhilfe vorn und hinten	

Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Navigationsgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mirror Link	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sprachsteuerung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalluftfilter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängervorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Differenzialsperre	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Fußmatten	

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Vollwertiges Reserverad für Stahlräder
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bodenteppich	Loch	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller vorne links	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfängerzierblende hinten	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.895,34
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.895,34

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ9PR138860

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8978650
vom: 04.09.2025




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bodenteppich - Loch - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller vorne links - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Stoßfängerzierblende hinten - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

