


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002279844
Besichtigt am:	19.01.2026 10:02
Berichts-Nr:	9861865
FIN:	TMBJW8NX4MY190559



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWJ
Erstzulassungsdatum:	04.01.2022
Laufleistung:	92.282 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	RS Naht grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Betriebsspannung 12 V
"Ergonomic basic seat"	Bordliteratur in Deutsch
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordwerkzeug
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dachreling, schwarz
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten,Sportausführung
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW, HybridTSI, Systemleistung 180 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, ohne Rahmen, SIDE ASSIST
Alu Pedalen	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablageetasche/Ablagebox)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerkniefahrer
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 320A (59Ah)	Feststellbremse
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Beheizbare Windschutzscheibe	Fußmatten vorn und hinten
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"	Netztrennwand
Heckspoiler in Wagenfarbe	Nicht Heissland
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notrufsystem eCall
Infotainment Columbus	Ohne Ablagenpaket/box
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängavorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfort	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfort Paket 2	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehnen mit Massage- funktion	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Set
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Parken & Sicht
Mit Verkehrszeichenerkennung	Performance Reifen 225/45 R18 91Y sportiv
Mittelarmlehne vorn	Progressive Lenkung
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radstand
Multipler Matrix-Beam	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web Radio	Region
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Region - ab kw 32 Konzernbetreuung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder

Reise & Comfort

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz (SKODA ohne OCTAVIA)

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Alcantara

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Dach	Kratzer	Polieren
7	Rücklicht Heckklappe links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Sitzverkleidung innen links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX4MY190559

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen








Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Berichts-Nr: 9861865
vom: 19.01.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Dach - Kratzer - Polieren

Kommentar


Schadenerweiterung möglich



7 - Rücklicht Heckklappe links - Kratzer - Polieren

Kommentar

Schadenerweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


4x Sommer Felgen Kratzer, GS






2 - Sitzverkleidung innen links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Regenschirm vorhanden




3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

