


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002266456
Besichtigt am: 15.01.2026 16:50
Berichts-Nr: 9855117
FIN: VSSZZZKLZNR063250



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARW
Erstzulassungsdatum:	27.06.2022
Laufleistung:	47.011 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Nicht vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M (für Navigationssystem)	Dreipunkt-Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera, Parklenkassistent	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid	Elektrisch einstellbare Sitze mit Stoffbezügen
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	FPK-Medium
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 320A (59Ah)	FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +", 10"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Heckspoiler
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Sportausführung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Doppelton-Signalhorn	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

Klimakomfortscheibe	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Individualeinbau
Kompensor Ausf. 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Sonderspezifikationen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Steckdose
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannens-Set
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Modul Boden hinten Ausführung 1	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 235/35 R19 91Y
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten
Ohne connect Paket 1	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller für CUPRA

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spoilerdach

Sportausstattung CUPRA Top

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen am Schweller ohne Radlauf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 97 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 97 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 97 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 97 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckspoiler	Kratzer	Spotrepair
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKLZNR063250

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren






2 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren



3 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Fahrzeug nicht fahrbereit. Front Assist nicht verfügbar. Proaktiver Insassenschutz ist eingeschränkt. E-Antrieb funktioniert nicht richtig.



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

5 - Heckspoiler - Kratzer - Spotrepair



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9855117
vom: 16.01.2026

FEHLTEILE

1 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen

