

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218366/2/26-11401	Data raportu	27-02-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11568/26/02/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF8EC4J8021452
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Dynamic S&S aut
Numer rejestracyjny	GD053LG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/110 kW
Stan licznika	150 156 km
Data 1. rej./rok prod.	12-02-2018/2017
Data nast. bad. techn.	23-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik światła z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czarna podsufitka, Czujnik deszczu, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System Opel OnStar, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa, Tapicerka materiałowa czarna, fotele przednie typu "Sport", kieszenie z tyłu oparcie przednich foteli, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tryb układu jezdnego Sport, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmigielne z przodu, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Kierowcy Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	225/45 17 91H	6,8 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	225/45 17 91H	6,8 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	225/45 17 91H	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	225/45 17 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze


Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny		3	
imiona i nazwiska w am Main (65423) z, Niemcy na w Rejestrze 3 Sądu Rejonowego w od numerem HRB 89558 o adwomym 664 679 600 EUR rs Poland Sp. z o.o. Warszawie (02-675), 5, zarejestrowana w z siedzibą Krajowego owego prowadzonym ejonowy dla m.st. Wydział XIII Gospodarczy tejestru Sądowego, pod RS 0000019125, 115-13-65, o kapitale 39 666 000 PLN		Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy General Motors oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasieg geograficzny gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.	
Pierwszy Właściciel Model pojazdu ASTRA V ST Numer identyfikacyjny pojazdu W0VBF8EC438021452 Nazwisko/numer Klienta PRIME CAR MANAGEMENT Numer rejestracyjny GD 053 LG Miejscowość, data Czerwoda 15.02.2018		Drugi Właściciel Nazwisko/numer Klienta Numer rejestracyjny Trzeci Właściciel Nazwisko/numer Klienta Numer rejestracyjny Czwarty Właściciel Nazwisko/numer Klienta W0VBF8EC438021452 e4*2007/45*0996*11 003TZ80/001000-119111	
AUTORYZOWANY DEALER Podpis i pieczęć firmy OPEL Sprzedawcy Opel ODEJEWSKI-ODAN sp. z o.o. 77-300 Człuchów tel. (0 59) 83 45 135; 8 45 136		12.02.2018 Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.	

Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
OC



Fot. 18
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - Inne 2



Fot. 72

Drzwi przed L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 78

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1