

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218412/3/26-11401	Data raportu	03-03-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak	Data oględzin	26-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16370/26/02/23	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPMFNM14237
Marka, model	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja	Kuga 2.0 EcoBlue AWD ST-Lin...
Numer rejestracyjny	DW8VA26
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/140 kW
Stan licznika	215 368 km
Data 1. rej./rok prod.	02-03-2023/2022
Data nast. bad. techn.	02-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Dywaniki podłogowe z logo z przodu, Dywaniki podłogowe z logo z tyłu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Emblemat ST-Line, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modelem GSM, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel kierowcy – elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparc, Kierownica wykończona skórą, spłaszczona w dolnej części, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lampki do czytania, Lampy tylne LED, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Obrazowania szyb bocznych w kolorze czarnym, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line - zderzaki, nakładki, listwy progowe i boczne w kolorze nadwozia, Podsuflitka ciemna, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, B&O, wys 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 10 głoś., USB, ster. z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory statyczne LED, zawierają światła przeciwmieglne LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami, pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Pasek), Szyby boczne w przednich drzwiach – z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka częściowo skórzana ciemna Raption łączona ze skórą ekologiczną Sensico, Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytami na kubki, Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Felgi aluminiowe 19", z wykończeniem maszynowym w kolorze Ebony Black, z ogumieniem 225/55, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany Chrome Blue, Pakiet Driver Assistance, Pakiet ST-Line, Pakiet Technology, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER B905	225/55 19 99V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER B905	225/55 19 99V	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER B905	225/55 19 99V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER B905	225/55 19 99V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Listwa ochronna ściany bocznej L	rysa/odprysk	NA	0.3
8	Nakładka wew.pasa tylnego	zabrudzenie	NA	0.2
9	Wyłumienie podłogi środkowej, tył	zabrudzenie	NA	0.5
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Dach	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Zderzak tylny	rysa/odprysk		
16	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
17	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
18	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
19	Nakładka błotnika tylnego R	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
22	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa


A close-up photograph of a worn brake disc. A red laser line is projected onto the surface of the disc, likely for measurement purposes. The disc shows significant wear and discoloration.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 56

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1



Fot. 62

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Fot. 64

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2