

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002234556
Besichtigt am: 12.12.2025 13:00
Berichts-Nr: 9659034
FIN: VSSZZZKM6RR048028



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	14.12.2023
Laufleistung:	19.557 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	356 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	-
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fernlichtassistent
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Heckspoiler
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Sportausführung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Datenträger für EU, integriert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Klimakomfortscheibe
Digitaler Radioempfang	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kompensor Ausf. 1
Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Kopfstütze für Vordersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sitzheizung
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sonderspezifikationen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Steckdose
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Trennwand
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pan-European-eCall
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 1	Parklenkassistent
MPV Formentor	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Müdigkeitserkennung	Radstand
Navigationsgerät-High	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 245/40 R19 94W
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Fußmatten	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Head-Up Display	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Individualeinbau	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Mode3 Ladekabel	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung Formentor VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,5 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM6RR048028

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Berichts-Nr: 9659034
vom: 12.12.2025




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

