


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002261075
Besichtigt am:	13.01.2026 14:29
Berichts-Nr:	9827748
FIN:	TMBEE6PJ9N4020790

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXO
Erstzulassungsdatum:	13.07.2022
Laufleistung:	48.884 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
"SMART LINK"	Einparkhilfe (Parksensoren hinten)
"SUNSET"	Einton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - elektrisch anklappbar, automatisch abblendbar - nur Fahrer
2x USB vorne (typ C data)	Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3. Kopfstützen hinten mitte	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/59 KW MPI Grundmotor ist: T5Y/T2D	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. T-koda Surround	Fernlichtassistent
4 Türen	Fertigungsablauf Standard
5-Gang-Schaltgetriebe	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Abgasendrohr hinten (Standard)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Abgaskonzept, EU6 AP	Frontantrieb
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ambientelicht Ausführung 1	Fußhebelwerk "Standard"
Antenne nur für FM Empfang	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Batterie 320A (49Ah)	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz,-Deutschland	Handschuhfach Standard
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Beheizbare Frontscheibe	Heckspoiler
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bluetooth	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Brillen-Ablage/Halter	Kältemittel R1234yf
Chrom-Paket	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung hinten	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dämpfung vorn	Klappbare Mittelarmlehne vorn mit Jumbobox mit Umnähung, Luftausströmer hinten + Cupholder abnehmbar Schneemann
Dekor-Einlagen	Komfortausstattung
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen vorn
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kühlerschutzgitter
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	
E-Call+	

Kurzheck	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
Lane Assist	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED SBBR Low LED	Ohne Sprachsteuerung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
LIGHT ASSIST HIGH(FLA-Fernlichtass.incl.aut. Lichtschaltung+Regensensor+abblend.Innenspiegel+TUNNEL LIGHT+CO/LE Home)	ohne USB im Innenspiegel
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Regenschirm	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Dichtungen außen
Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelscheinwerfer mit Corner Funktion - Glühbirne	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Paket Funktion
Nichtraucherausführung	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radio Bolero 8"
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Ohne "drive select"	Radstand
Ohne 2. Batterie	Radvollblenden
Ohne Ablagekasten	RCV - Rückfahrkamera mit Waschdüse
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Rechtsverkehr
Ohne Ablagenpaket/box	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Adapter	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängavorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Remote Access 1 Jahr
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Halter	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Ladeboden	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Stabilisator vorn
 Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Tank 50l
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Untere Dekor-Einlagen
 Variante
 Version Standard plus
 Vorbereitung Dachlastträger
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEE6PJ9N4020790

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

