



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002294052
Besichtigt am:	27.01.2026 16:04
Berichts-Nr:	9924317
FIN:	TMBJU0NX8NY026952

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVC
Erstzulassungsdatum:	24.01.2022
Laufleistung:	49.480 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Ambition grau/schwarz Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic, Front und Heck)	Batterie/Generator Kapazität Standard
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bauteile mit besonderer Oberfläche
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"REAR VIEW"	Berganfahrassistent
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SOUND SYSTEM CANTON"	Bordliteratur in Deutsch
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Bordwerkzeug und Wagenheber
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	DAB - Digitaler Radioempfang
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling, schwarz
4 Türen	Dämpfung hinten, Sportausführung
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Dekor-Einlagen
7-Gang-Automatikgetriebe	Differenzialsperre vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr seitlich, hinten	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekästen im Kofferraum	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Akustik-Paket Extra	-
Alu Pedalen	Einstiegleisten in den Türausschnitten
AM RS Plus	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablage tasche/Ablagebox)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrer knieairbag
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb.bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
	Fußmatten vorn und hinten
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag Komfort
	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System	Normal-Lackierung
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Notrufsystem eCall+
Head-Up Display	Ohne 2. Batterie
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Ablagenpaket/box
Heckspoiler in Wagenfarbe	Ohne alternativ-Antriebssystem
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Alu/Chrom-Paket
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Car2X
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Halter
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Ladekabel
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Adapter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Multifunktionskamera	Progressive Lenkung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Multipler Matrix-Beam	Reifendruckkontrolle
Navi Columbus + Web Radio	Reifenlieferanten für EU Länder
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und
 Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstoberfüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
 Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbezüge "Suedia"
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
 und Sitztiefeinstellung
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Soundaktor
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Kunststoffsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Fahrzeugelektrik	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Fehlfunktion	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	171,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	120,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJU0NX8NY026952

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(27.01.2026 16:03) - Hinweis: Ungleiche Reifenfabrikate auf beiden Achsen montiert

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9924317
vom: 27.01.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen




2 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Fahrzeugelektrik - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Bedient Fondheizung und Sitzheizung ohne Funktion




4 - Fehlfunktion - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Diverse Störungen




5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

