

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002222932
Besichtigt am: 12.01.2026 10:45
Berichts-Nr: 9814214
FIN: WF0FXXWPMHPY41162



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Ford
Modell:	Kuga
HSN / TSN:	8566 / BUR
Erstzulassungsdatum:	06.11.2023
Laufleistung:	72.510 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Obsidian-Schwarz Metallic
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.500 ccm
Leistung:	112 kW (153 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.710 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	28.06.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	59.396 km
Restlauf bis Service:	41 %

» Fahrzeugausstattung

Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Anhängerkupplung Vorbereitung	LM-Felgen
Anti-Blockier-System (ABS)	Metallic-Lackierung
Antischlupfregelung (ASR)	Mittelarmlehne hinten
Antriebsart: Allradantrieb	Mittelkonsole mit Armlehne
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Parkpilotsystem vorn und hinten
Bordcomputer	Radstand 2710 mm
Chromfassung Seitenscheiben	Reifendruck-Kontrollsystem
Dachhimmel Stoff	Reifen-Reparaturkit
Dachreling silber	Rücksitzlehne geteilt
Dachspoiler Wagenfarbe	Rücksitzlehne klappbar
Doppelendrohr Auspuffanlage	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Elektromotor 92 kW (Hybridantrieb)	Scheibenwischer mit Regensensor
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Scheinwerfer LED
Fahrassistent-Paket	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Fahrassistent-System: Post-Collision-System	Servolenkung elektrisch
Fahrassistent-System: Pre-Collision-System	Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
FordPass Connect inkl. eCall	Sitzheizung vorn
Fußmatten Teppich	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Getriebe Automatik - ECVT	Sportsitze
Heckleuchten LED	Tagfahrlicht LED
Hybrid 140 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Winter-Paket
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Intelligent Protection System (IPS)	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig	
KeyFree-System	
Kindersicherung elektrisch	
Klimaautomatik 2-Zonen	
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	5,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	5,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	6,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
6	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WF0FXXWPMHPY41162

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja



Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.





» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links





Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9814214
vom: 12.01.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken





3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen



6 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair**7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern****8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****9 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****10 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren**