



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002242698
Besichtigt am: 29.12.2025 13:28
Berichts-Nr: 9748680
FIN: WAUZZZF48LA014235

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BFW
Erstzulassungsdatum:	23.12.2019
Laufleistung:	133.495 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.C	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/140 KW(4V) TDI Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor: TD1/TR1/T5S/T6F	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohre	Drehstromgenerator 100-150 A
Abgaskonzept, EU6 DG	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorne
advanced	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen Glasoptik schwarz	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Design, Größe 7,5 J x 17 mit Reifen 225/50 R 17	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Anhängervorrichtung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Schlüssel	Folienbeklebung
Audi drive select	Frontscheibe in Akustikverglasung
Audi phone box light	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi sound system	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Glanzpaket
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 420A (75Ah)	Halteassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 k/mh	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Interieurelemente in Kunstleder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff	Kennzeichenträger vorn
Dachreling in Aluminium	Kindersicherheits-Paket
Datenmodul Europa	

Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Sonnenschutzrollo
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Spurhalteassistent
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Spurwechselassistent
Kofferraumbodenmatte	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Windschott
Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kontur- und Ambientelichtpaket, mehrfarbig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kopfstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	PKW-Ausführung
Kraftstoffsystem Diesel	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ländergruppe A	quattro
Landesverkaufsprogramm Deutschland	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	Räder der Serie
LED-Heckleuchten	Radschrauben Standard
Linkslenker	Rechtsverkehr
Mit connect Paket 2	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/50 R 17
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifendruck-Kontrollanzeige
Motorabdeckung	Reifenreparaturset
Nicht Heissland	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne alternativ-Antriebssystem	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheinwerfer
Ohne Dekorfolien/Embleme	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Frontspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Garagentoröffner	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Head-up Display	Sitzheizung vorn
Ohne Heckspoiler	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	spezielles Typschild EU
Ohne Kompensor	Sportsitze vorn
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	Standard
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Standardelektrik
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Standard-Klimazonen
Ohne Nackengebläse	Start-Stop-System
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Steuerung (werksintern)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stoff System
	Stoßfänger verstärkt
	Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typrüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wärmeschutzverglasung

Wegfahrsperre elektronisch

Wendeladeboden

Winter-Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Design, 7
J x 17 mit Reifen 225/50 R 17

Winterrädderverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/50 ZR 17 98 W	4,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/50 ZR 17 98 W	4,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/50 ZR 17 98 W	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/50 ZR 17 98 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2023**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF48LA014235

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:



Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug






Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3





Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne





Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**



1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

