

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002222930
Besichtigt am: 12.01.2026 09:51
Berichts-Nr: 9813064
FIN: WF0FXXWPMHPY42061

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Ford
Modell:	Kuga
HSN / TSN:	8566 / BUR
Erstzulassungsdatum:	06.11.2023
Laufleistung:	77.076 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Obsidian-Schwarz Metallic
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.500 ccm
Leistung:	112 kW (153 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.710 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Nicht vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22 %

» Fahrzeugausstattung

Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Anhängerkupplung Vorbereitung	LM-Felgen
Anti-Blockier-System (ABS)	Metallic-Lackierung
Antischlupfregelung (ASR)	Mittelarmlehne hinten
Antriebsart: Allradantrieb	Mittelkonsole mit Armlehne
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Parkpilotsystem vorn und hinten
Bordcomputer	Radstand 2710 mm
Chromfassung Seitenscheiben	Reifendruck-Kontrollsystem
Dachhimmel Stoff	Reifen-Reparaturkit
Dachreling silber	Rücksitzlehne geteilt
Dachspoiler Wagenfarbe	Rücksitzlehne klappbar
Doppelendrohr Auspuffanlage	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Elektromotor 92 kW (Hybridantrieb)	Scheibenwischer mit Regensensor
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Scheinwerfer LED
Fahrassistent-Paket	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Fahrassistent-System: Post-Collision-System	Servolenkung elektrisch
Fahrassistent-System: Pre-Collision-System	Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
FordPass Connect inkl. eCall	Sitzheizung vorn
Fußmatten Teppich	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Getriebe Automatik - ECVT	Sportsitze
Heckleuchten LED	Tagfahrlicht LED
Hybrid 140 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Winter-Paket
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Intelligent Protection System (IPS)	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig	
KeyFree-System	
Kindersicherung elektrisch	
Klimaautomatik 2-Zonen	
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	5,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	5,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	6,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/65 R 17 102 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
2	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
5	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Riss	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
8	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
9	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
10	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen
2	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WF0FXXWPMHPY42061

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




3 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen



5 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Riss - Ersetzen




6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen





8 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen




9 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





10 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



12 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen



2 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

