

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	421084/2/26-9585	Data raportu	04-02-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik Marcin Wilga	Data oględzin	03-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/07688/26/01/29	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBAJR71080WW26990
Marka, model	BMW Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ, wersja	530i GPF xDrive Luxury Line s...
Numer rejestracyjny	WD6746R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/185 kW
Stan licznika	276 094 km
Data 1. rej./rok prod.	12-03-2019/2019
Data nast. bad. techn.	28-05-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent uwagi, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 632 z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Funkcja Start / Stop, Gniazdo AUX-IN, Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Lakier uni, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy), Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania szyb - chromowane, Odtwarzacz CD, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pasywana ochrona pieszych, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW, Przetłącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, System alarmowy sterowany pilotem, System bezkluczykowy Start/Stop, System nawigacji satelitarnej Business, System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard, Tapicerka skórzana Dakota, Technologia Active Air Stream, TeleServices, Telefonia komfortowa, Tempomat z funkcją hamowania, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Asystent świateł drogowych, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Dostęp komfortowy, Fotele przednie i tylne ogrzewane, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Kamera cofania, Lakier metalik, Listwy ozdobne Finline Ridge z listwą akcentową w perłowym chromie, Rolety przeciwsłoneczne, Stylistyka zewnętrzna Chrome Line, System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji, Szyberdach szklany, elektryczny, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 205 W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALLSEASON	245/45 18 100Y	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON	245/45 18 100Y	7,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALLSEASON	245/45 18 100Y	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON	245/45 18 100Y	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Tapicerka drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie		
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
9	Tapicerka drzwi tylnych R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zestaw naprawczy koła



Fot. 32

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łłotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1