

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	309507/1/26-14735	Data raportu	26-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) Oskar Kwatek (NEW)	Data oględzin	23-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04661/26/01/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0ZXXTTGZNT84461
Marka, model	FORD Transit Custom 2.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Custom 300 L2H1 Limit...
Numer rejestracyjny	WD2887R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/96 kW
Stan licznika	75 740 km
Data 1. rej./rok prod.	06-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	05-06-2027
Nadwozie	FUR 4/6
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

3-osobowa ławka w drugim rzędzie, ze schowkiem pod siedzeniami, Automatycznie włączane wycieraczki, Czujnik deszczu, Czujnik poziomu płynu spryskiwacza, Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyby, kąt otwarcia 180 stopni, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 215/65, Fotel pasażera podwójny, ze schowkiem i oparciem składanym w stólik, podgrzewany, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, składane, Lusterka boczne z obudowami w kolorze nadwozia, Okno stałe w drzwiach przesuwnych - prawa strona, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Poduszka powietrzna pasażera, Przegroda formowana, z oknem, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection z 4-calowym wyświetlaczem, USB, iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 6 głośnikami, Radio cyfrowe FM/DAB z systemem SYNC 2.5, kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Szyby tylne przyciemniane, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty mocowania ładunku w przedziale bagazowym, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Wyłożenie boków przedziału ładunkowego, do połowy wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny w kolorze nadwozia, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Światła przednie włączane automatycznie, Hak holowniczy z systemem kontroli stabilności przyczepy (TSC), Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia, Lakier metalik, Reflektory ksenonowe (HID) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, System Auto Start Stop, System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON	215/65 15 104T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON	215/65 15 104T	7,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON	215/65 15 104T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON	215/65 15 104T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Podłokietnik boczny lewego siedz. 1. rz. R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	głębokie, zarysowanie, pojedyncze, wgniecenie	NA	0.5
3	Błotnik tylny R	głębokie, zarysowanie, głębokie, wgniecenie	NA	2.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 2