

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002264514
Besichtigt am:	15.01.2026 09:03
Berichts-Nr:	9884563
FIN:	WVGZZZ5N8PW404558



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	02.11.2022
Laufleistung:	128.321 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	05.11.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	124.814 km
Restlauf bis Service:	11.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Auslieferung auf Winterrädern

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung, Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Dynamic Drive Control
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne ECO-Funktion
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Generator
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Head-Up Display
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Heckspoiler
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lederpaket "Vienna" inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Linkslenker	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Reifenkontrollanzeige
Netztrennwand	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Schalthebelknauf in Leder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen hinten
Nizza 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/55 R 18 mit Rollwiderstandsklasse A	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Anhängervorrichtung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Aufkleber und Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umweltbonus
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit Komforteinstieg auf der Fahrerseite
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 18, Winterreifen 235/55 R 18 H
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 18, Winterreifen 235/55 R 18 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Lenkrad	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Prüfen
4	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Prüfen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	172,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	220,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N8PW404558

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(15.01.2026 09:03)

- vorbehaltlich folgekosten möglich-Hebebühne eingeschränkter hub-besichtigungs Bedingungen
bedingt durch Licht und Schmutz- Fzg zeigt dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende
Gebrauchsspuren auf Fahrzeug stark verschmutzt meine Haftung seitens Tüv Süd



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9884563
vom: 21.01.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken




2 - Lenkrad - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Prüfen

Kommentar

Freibremsten danach gegebenenfalls instandsetzen



4 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Prüfen

Kommentar

Freibremsten danach gegebenenfalls instandsetzen

