

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002158248
Besichtigt am: 05.11.2025 09:25
Berichts-Nr: 9365499
FIN: WVVZZZAAZND001421



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	14.10.2021
Laufleistung:	67.643 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Lautsprecher	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Türen	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumabdeckung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Akustik-Paket Standard	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Allergenfilter	Handschuhfach mit Klappe
Antenne für FM-Empfang	Hochton-Signalthorn
Armaturentafel zweiteilig	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Keine Aktionsausführung
Außenspiegel rechts, konvex	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Batterie 320A (49Ah)	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kurzheck
Bordwerkzeug	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dachhimmel in light grey	Lenkrad
Dämpfung hinten, Basis 1	Licht-und-Sicht-Paket
Dämpfung vorn	Linkslenker
Dash Pad "Black Cube"	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Digitaler Radioempfang DAB+	Maps + More Dock
Drehstromgenerator 140 A	Mit Blende
Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Mit Individualeinbau
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	move up!
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Multifunktionsanzeige "Plus"
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Multifunktionskamera
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion	Nicht Heissland
	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung	Standard-Klimazonen
Ohne Ablagekasten	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Aufkleber und Embleme	Telefonschnittstelle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dachreling	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dekorleisten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Einparkhilfe	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Folienbeklebung	Trommelbremsen hinten
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Halter	Typrprüfand Deutschland
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	USB-Schnittstelle
Ohne Regenschirm(e)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sicherungsdose	Vordersitze beheizbar
Ohne Sonder-Maßnahmen	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trennwand	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Wartungsintervallverlängerung	We Connect Go
Ohne zus. Dichtungen außen	Winterpaket
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 79 T	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 79 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 79 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 79 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Nein**Reifen verkehrssicher:** Nein**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Unfallschaden	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen und lackieren
3	Dach	Chemische Verunreinigung	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
5	Tür vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
8	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
9	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
10	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
11	Heckklappe	Chemische Verunreinigung	Lackieren
12	Kühlergrill Schutzgitter	Deformiert	Ersetzen
13	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
14	Innenraum	Fleck	Reinigen
15	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
16	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
17	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
18	Außenspiegel Gehäuse links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
19	Armaturenbrett	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
20	Stahlfelge vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
21	Motorhaube	Deformiert	Ersetzen
22	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
23	Außenspiegel Gehäuse rechts	Anhaftung	Polieren
24	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen
3	Radkappe vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
4	Radkappe vorne links	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND001421

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja




Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Unterbodenscan







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Seitenwand hinten rechts - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren





2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen und lackieren








3 - Dach - Chemische Verunreinigung - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

mit Dellen




4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren**5 - Tür vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren****6 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren****7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren****8 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen****9 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen****10 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren**

11 - Heckklappe - Chemische Verunreinigung - Lackieren






12 - Kühlergrill Schutzgitter - Deformiert - Ersetzen



13 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

14 - Innenraum - Fleck - Reinigen




15 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen



16 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen


Kommentar

Mischbereifung auf der Vorderachse




17 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen


18 - Außenspiegel Gehäuse links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



19 - Armaturenbrett - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen






20 - Stahlfelge vorne rechts - Deformiert - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



21 - Motorhaube - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Motorhauben Stützstab



22 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



23 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Anhaftung - Polieren




24 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



FEHLTEILE


1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



3 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen



4 - Radkappe vorne links - Fehlt - Ersetzen

