

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218450/3/26-11401	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PCM(DZS)/GDA/15461/26/02/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L6VZR1BH9623862
Marka, model	OPEL Combo Van 1.6 CDTI E...
Typ, wersja	Combo Tour Van 1.6 CDTI L2H1
Numer rejestracyjny	KR8AY59
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/77 kW
Stan licznika	175 086 km
Data 1. rej./rok prod.	17-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	15-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os., Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, z ręcznie otwieranym oknem, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Instalacja radiowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Osłona przestrzeni bagażowej, Roleta bagażnika, Schowek nad głową kierowcy i pasażera, Schowki w przednich drzwiach, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 st., Kierownica z przyciskami sterowania, Lakier metalik, Pakiet Essentia Plus, Pakiet Funkcjonalny, Relingi dachowe, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, VANPROWINTER	195/60 16 9997T	6,5 mm
	lewe	KORMORAN, VANPROWINTER	195/60 16 9997T	6,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ICEPLUS S110	195/60 16 9997T	5,5 mm
	lewe	IMPERIAL, ICEPLUS S110	195/60 16 9997T	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	2.8
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	3
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Blotnik tylny, część dolna L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Blotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Blotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, zabrudzenie		
12	Blotnik tylny kpl. R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		

14	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
15	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
16	Nakładka błotnika tylnego L	zarysowanie		
17	Nakładka błotnika tylnego R	zarysowanie		
18	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	zarysowanie		
19	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 12

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Podsufitka - Inne 2



Fot. 82

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 84

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 86

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 2



Fot. 88

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 90

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 92

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3