

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218246/2/26-11401	Data raportu	24-02-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11146/26/02/11	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K2132051B036234
Marka, model	MERCEDES-BENZ E Klasa K...
Typ, wersja	E 220 d 4-Matic AMG
Numer rejestracyjny	PO1WW43
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1993 ccm/147 kW
Stan licznika	208 723 km
Data 1. rej./rok prod.	23-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	23-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS i ASR, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent ruchu, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Antena GPS, Apple CarPlay, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki welurowe AMG, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gaśnica, Gniazdo 12V z tyłu, Gniazdo USB (2x) z tyłu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Kontrola trakcji, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe AMG, podświetlane, MBUX multimedia system, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Narzędzia do zmiany koła, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Podsuflita materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Live Traffic Information, Radio Cyfrowe, Relingi dachowe, aluminiowe, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja AMG, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System active Lane Change Assist, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System dostosowujący prędkości do trasy, System monitorowania wewnętrzny, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Szyby sterowane elektrycznie, Tapicerka ARTICO/ DINAMICA w kolorze czarnym, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Uchwyt na kubki, podwójny, Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi tapicerką ARTICO, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny, Zagłówki przednie - komfortowe, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem, Fotele przednie - wentylowane, Fotele przednie dynamiczne wielokonturowe, Kierownica, ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Lakier metalik, Ogrzewanie postojowe, Pakiet Night, Pakiet Pamięci, Pakiet Premium, Pakiet Wspomagania Jazdy Plus, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Poduszki powietrzne boczne - tył, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System nagłośnienia Burmester Surround, Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	245/45 18 96W	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	245/45 18 96W	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	245/45 18 96W	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	245/45 18 96W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, rozerwanie	WY	3.6
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1